



ข่าวสาร/กิจกรรม

[ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลอุดรธานี ที่มีการตั้งจุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด COVID-19 สำหรับประชาชนที่มีความเสี่ยงเนื่องจากการได้รับการร้องเรียนจาก บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ว่าท่อระบายน้ำบริเวณนั้น ส่งกลิ่นเน่าเหม็น เนื่องจากน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลติดค้าง]

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ โรงพยาบาลอุดรธานี จุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด COVID-19 ดร.ธนดร พุทธิรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มอบหมายให้นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี น.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวังษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกิตติพัทธ์ อินทร์อิราษ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลอุดรธานี ที่มีการตั้งจุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด COVID-19 สำหรับประชาชนที่มีความเสี่ยง เนื่องจากการได้รับการร้องเรียนจาก บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ว่าท่อระบายน้ำบริเวณนั้น ส่งกลิ่นเน่าเหม็น เนื่องจากน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลติดค้าง

เบื้องต้นหลังจากที่คณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ จึงได้ประสานงานไปยังนายดาวเรือง หากันได้ ผู้อำนวยการสำนักช่าง เทศบาลนครอุดรธานี (วันนี้) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงนำเจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครอุดรธานี เข้าพื้นที่ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และนำ EM หัวเชื้อจุลินทรีย์ ที่ใช้ปรับสภาพน้ำ ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ไหลไปยังท่อระบายน้ำ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ปิดรองใต้ฝาท่อระบายน้ำชั่วคราว เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นออกมา ตลอดแนวท่อระบายน้ำ ถ.พะนาณิคม และจะประสานงานไปยังสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลอุดรธานี ให้มีการจัดการขยะ เศษอาหาร หรือสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุขต่อไป





ข่าวสาร/กิจกรรม





ข่าวสาร/กิจกรรม





ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคลัง
30/7/2564

ข่าวสาร/กิจกรรม





ข่าวสาร/กิจกรรม



Cr. ภาพ/ข่าวจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ